

MARZO

INFORMES 2026


REFUGIOS PEATONALES

Durante el mes de MARZO de 2026 se trabajó en el cometido **“Reparación de Refugios Peatonales estilo colonial: Identificar los daños y la necesidad de reparación de los refugios peatonales que se encuentran en las Avenidas, Calles y pasajes de la comuna, se debe realizar limpieza y desmontaje de los elementos dañados o deteriorados y reemplazar estos elementos deteriorados como vigas, columnas y tejas, además de aplicar pintura o barniz según corresponda para proteger y embellecer los refugios”**


Las reparaciones fueron realizadas en los siguientes sectores:


- ❖ Sector el Curato
- ❖ Sector El Sotillo
- ❖ Las Hortensias
- ❖ Camino a Melipilla frente al #1208/ Esquina Luis Pasteur
- ❖ Camino a Melipilla/ Frente al recinto La Carbonera
- ❖ Málaga #330
- ❖ El Trébol #121
- ❖ Tercera Avenida #1484

De acuerdo a lo anterior, adjunto set fotos




Fecha de informe	Mes de Marzo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	El Curato
	

Fecha de informe	Mes de Marzo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	El Sotillo
	


Fecha de informe	Mes de Marzo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Las Hortensias
	

Fecha de informe	Mes de Marzo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino a Melipilla frente al #1208 Esquina Luis Pasteur
	

Fecha de informe	Mes de Marzo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Camino a Melipilla frente al recinto la carbonera
	

Fecha de informe	Mes de Marzo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Málaga #330
	

Fecha de informe	Mes de Marzo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Eltrébol #121



Fecha de informe	Mes de Marzo
Cometido	Refugios Peatonales
Dirección	Tercera Avenida #1484

